



INFORME BÁSICO	FECHA	HORA
Accidente	20/11/2020	18:15 UTC

## LUGAR Y FECHA

Lugar	Lecho del Río Juramento aproximadamente a 70 km al sur de la ciudad de Salta	
Localidad	Coronel Moldes	
Provincia	Salta	
Coordenadas geográficas	Latitud	Longitud
	25° 17' 35" S	065° 17' 20" W

## RESEÑA

## CATEGORÍA

## ACCIDENTE

En un vuelo de aviación general (ejecutiva), durante la fase crucero entre dos laderas de cerros el helicóptero impactó con cables tensores de una tirolesa. Como consecuencia la aeronave se precipitó a tierra resultando destruida. Ambos ocupantes fallecieron.

## AERONAVE

Tipo	Helicóptero
Tipo de servicio	Aviación general – Vuelo privado
Dominio (Matrícula)	LV-FQN
Año modelo	2013
Marca	EUROCOPTER
Modelo	AS-350-B3
Origen (Ad de salida)	HFC - Ad. Finca de las Costas - Salta
Destino (Ad de destino)	JGA - Ad. Joaquín V. González - Salta



### PERSONAS INVOLUCRADAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Piloto	2	0	0	0	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTIFICACIÓN

Fecha	20/11/2020	Hora	18:20 UTC
Fuente	Jefe de aeropuerto de Salta		
Organismo	ANAC		